

@ diverses températures

## TEMPS DE SÉCHAGE POUR RECOUVRIR



La tabella seguente viene fornita come guida per l'applicatori Propspeed da considerare quando si applica **la base (Metal Primer) e il rivestimento trasparente (Clear Coat)**.

5°C E SOTTO	5 – 10°C	10 – 16°C	16 – 21°C	70 – 80°F 21 – 27°C	27 – 32°C	32 – 35°C	35°C E AL DI SOPRA
Applicare la prima mano di <b>Metal Primer</b> e aspetta:							
Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.	15-20 minuti <b>Suggerimento:</b> riscalda la superficie per ridurre i tempi.	10 - 12 minuti	8 - 10 minuti	5 - 7 minuti	3 - 5 minuti	2 - 4 minuti	Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.
Applicare la seconda mano di <b>Metal Primer</b> e aspetta:							
Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.	15-20 minuti <b>Suggerimento:</b> riscalda la superficie per ridurre i tempi	10 - 12 minuti	8 - 10 minuti	5 - 7 minuti	3 - 5 minuti	2 - 4 minuti	Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.
Applicare il rivestimento <b>trasparente (Clear Coat)</b> e aspetta:							
Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.	36 - 48 ore	24 - 36 ore	18 - 24 ore	12 ore	8 ore	8 ore	Non consigliamo l'applicazione di Propspeed in questo intervallo di temperatura.
Ora lancia la tua barca con sicurezza.							